



TEMPEST introduce un Chequeador de Resistencia para las Bujías de Aviación

Actualmente, la resistencia interna en las bujías de aviación ha llegado a ser conocida por pilotos y mecánicos al percibirse del funcionamiento áspero del motor y de problemas crónicos relacionados con los magnetos.

Hoy un número creciente de talleres de aviación, pilotos, propietarios de aeronaves y mecánicos han incorporado a la rutina de mantenimiento de aeronaves dispositivos para el chequeo de la resistencia en las bujías instaladas en el motor. En consideración a esta situación, **TEMPEST** ha introducido un nuevo chequeador de resistencia de bujías, el:



TEMPEST AT5K™ Chequeo automático de resistencia de las bujías

En las bujías, un apropiado valor de resistencia es imperativo para obtener una mejor operación del motor de la aeronave, por ejemplo: una alta resistencia en la bujía de aproximadamente 5.000 Ohm puede conducir a que se tenga dificultades en el arranque del motor, fallas en él y se sienta un funcionamiento áspero y un mal desempeño del mismo. Asegúrese que el chequeo de la resistencia de las bujías de su motor sea parte o rutina del mantenimiento regular de su aeronave.

● Piense verde
● Vuele limpiamente
● La mala combustión causa contaminación

SOMOS SOCIOS ORGULLOSOS DE EAA
Y SU LEGADO AERONÁUTICO

www.tempestplus.com

